



# Hustopečský speciál

Příloha zpravodaje Angelus č. 11, 16. III. AD 2014

Milovaní farníci, bratři a sestry, dovoluji si Vás oslovit touto mimořádnou přílohou, abyste byli informováni o nastalé situaci kolem opravy našich kostelních lavic. Ve středu pan inženýr Rosa, jehož nabídka vyhrála výběrové řízení na opravu kostelních lavic, rozdělal část lavic a bylo zjištěno, že stav současných lavic je horší než jak se zdálo a čekalo.

Jsme tedy postaveni před vážné rozhodnutí, zda investovat peníze do stávajících lavic, anebo pořídit úplně nové. Jedná se o velkou investici, a protože tyto finance budeme muset dát dohromady sami, rozhodla se ekonomická rada, zjistit názor farníků. Níže otiskujeme posouzení obou variant, které připravil Ing. Tomáš Rosa.

Nechme si dostatečný čas na rozmyšlení a o **3. neděli postní** bychom provedli **farní referendum**.

*P. František Antonín Dostál, správce farnosti*

## Nabídka na zhotovení lavic do kostela Povyšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou

### STÁVAJÍCÍ STAV KOSTELNÍCH LAVIC

- Lavice jsou v místech, kde bylo ponecháno při jejich výrobě bělové dřevo, poškozeny dřevokazným hmyzem. Místa s vysokou koncentrací těchto požerků vykazují zvýšenou křehkost a snižují tak mechanickou pevnost takto napadené konstrukce.

- Při demontáži několika lavic byl zjištěn stav jejich podloží. Smrková podlaha je vlivem vzduchové mezery pod ní, poměrně slušně zachovalá. Ovšem nosné polštáře podlahy jsou vlivem působení vlhka místy zcela zničeny

- Vlhko jde především od obvodových stěn, což je patrné z boků lavic, které se nachází v jejich těsné blízkosti. I zde je možno spatřit poškození spodní dubové části lavic dlouhotrvajícím vlhkem.

### RENOVACE SOUČASNÉHO STAVU

Dovolujeme si doporučit:

- Sanaci podlahy pod lavicemi, její částečné odizolování minimálně v místech uložení nového podkladního roštu.

- Nový impregnovaný podkladní rošt s menšími rozestupy, jež zabrání průhybu podlahy a vrzání.



- Jako materiál na novou dřevěnou podlahu modřínové dřevo, pro lepší mechanické vlastnosti než má použitý smrk.

- Nutnou výměnu některých poškozených dílů lavic (sedák, opěráková výplň, spodní rámový vlys opěradla atd.) či jejich částí, které vykazují zejména pevnostní nedostatky. (Takto zrenovovaná místa budou ovšem, i přes celkovou novou povrchovou úpravu, viditelně vždy odlišná od původní konstrukce.)

- U menšího poškození zejména na hranách, změnu profilace těchto hran.

- Celkovou renovaci povrchové úpravy všech částí lavic.

- Všechny stávající lavice zkrátit tak, aby jejich čela byly vzdáleny od obvodových zdí minimálně 50cm. Tato vzdálenost už zabezpečí dostatečné proudění vzduchu a zabrání nepříznivému působení vlhkosti ze zdí na konstrukci lavice. Vznikl by rovněž i prostor pro lepší dostupnost lavic.

Cenová kalkulace na takovouto renovaci je poměrně složitá z důvodu originality poškození každého kusu lavice. Předpokládané náklady na renovaci jedné lavice, dle navrhovaných bodů, se budou pohybovat v rozmezí **5.000-10.000 Kč** v závislosti na náročnosti a rozsahu provedených prací.

### VÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ LAVICE

- Přesná replika současné konstrukce z dubového masivu.

- Přizpůsobení rozměrů lavice současným ergonomickým požadavkům.

- Použití zkrácené verze lavic pro lepší konstrukční ochranu před vlhkostí.

Cenová kalkulace na výrobu a montáž podlahy – celková výměra 69,9m<sup>2</sup>

- Masivní modřínové podlahy na modřínovém/dubovém roštu – 75.000 Kč.

Cenová kalkulace na výrobu a montáž dubové lavice – navrhovaná zkrácená délka 3500 mm

- Přední čelo lavice s ozdobnými prvky (dřevořezby, lištované výplně atd.)

... 17.500 Kč

- Lavice se sedákem

... 18.500 Kč

- Zadní krycí čelo se sedákem

... 19.500 Kč

**Záruka na dodané výrobky a služby 10let.**

*Ing. Tomáš Rosa, Dotek dřeva*





# Hustopečský speciál

Příloha zpravodaje Angelus č. 11, 16. III. AD 2014

Milovaní farníci, bratři a sestry, dovoluji si Vás oslovit touto mimořádnou přílohou, abyste byli informováni o nastalé situaci kolem opravy našich kostelních lavic. Ve středu pan inženýr Rosa, jehož nabídka vyhrála výběrové řízení na opravu kostelních lavic, rozdělal část lavic a bylo zjištěno, že stav současných lavic je horší než jak se zdálo a čekalo.

Jsme tedy postaveni před vážné rozhodnutí, zda investovat peníze do stávajících lavic, anebo pořídit úplně nové. Jedná se o velkou investici, a protože tyto finance budeme muset dát dohromady sami, rozhodla se ekonomická rada, zjistit názor farníků. Níže otiskujeme posouzení obou variant, které připravil Ing. Tomáš Rosa.

Nechme si dostatečný čas na rozmyšlení a o **3. neděli postní** bychom provedli **farní referendum**.

*P. František Antonín Dostál, správce farnosti*

## Nabídka na zhotovení lavic do kostela Povyšení sv. Kříže v Hustopečích nad Bečvou

### STÁVAJÍCÍ STAV KOSTELNÍCH LAVIC

- Lavice jsou v místech, kde bylo ponecháno při jejich výrobě bělové dřevo, poškozeny dřevokazným hmyzem. Místa s vysokou koncentrací těchto požerků vykazují zvýšenou křehkost a snižují tak mechanickou pevnost takto napadené konstrukce.

- Při demontáži několika lavic byl zjištěn stav jejich podloží. Smrková podlaha je vlivem vzduchové mezery pod ní, poměrně slušně zachovalá. Ovšem nosné polštáře podlahy jsou vlivem působení vlhka místy zcela zničeny

- Vlhko jde především od obvodových stěn, což je patrné z boků lavic, které se nachází v jejich těsné blízkosti. I zde je možno spatřit poškození spodní dubové části lavic dlouhotrvajícím vlhkem.



### RENOVACE SOUČASNÉHO STAVU

Dovolujeme si doporučit:

- Sanaci podlahy pod lavicemi, její částečné odizolování minimálně v místech uložení nového podkladního roštu.

- Nový impregnovaný podkladní rošt s menšími rozestupy, jež zabrání průhybu podlahy a vrzání.

- Jako materiál na novou dřevěnou podlahu modřínové dřevo, pro lepší mechanické vlastnosti než má použitý smrk.

- Nutnou výměnu některých poškozených dílů lavic (sedák, opěráková výplň, spodní rámový vlys opěradla atd.) či jejich částí, které vykazují zejména pevnostní nedostatky. (Takto zrenovovaná místa budou ovšem, i přes celkovou novou povrchovou úpravu, viditelně vždy odlišná od původní konstrukce.)

- U menšího poškození zejména na hranách, změnu profilace těchto hran.

- Celkovou renovaci povrchové úpravy všech částí lavic.

- Všechny stávající lavice zkrátit tak, aby jejich čela byly vzdáleny od obvodových zdí minimálně 50cm. Tato vzdálenost už zabezpečí dostatečné proudění vzduchu a zabrání nepříznivému působení vlhkosti ze zdí na konstrukci lavice. Vznikl by rovněž i prostor pro lepší dostupnost lavic.

Cenová kalkulace na takovouto renovaci je poměrně složitá z důvodu originality poškození každého kusu lavice. Předpokládané náklady na renovaci jedné lavice, dle navrhovaných bodů, se budou pohybovat v rozmezí **5.000-10.000 Kč** v závislosti na náročnosti a rozsahu provedených prací.

### VÝROBA NOVÉ KOSTELNÍ LAVICE

- Přesná replika současné konstrukce z dubového masivu.

- Přizpůsobení rozměrů lavice současným ergonomickým požadavkům.

- Použití zkrácené verze lavic pro lepší konstrukční ochranu před vlhkostí.

Cenová kalkulace na výrobu a montáž podlahy – celková výměra 69,9m<sup>2</sup>

- Masivní modřínové podlahy na modřínovém/dubovém roštu – 75.000 Kč.

Cenová kalkulace na výrobu a montáž dubové lavice – navrhovaná zkrácená délka 3500 mm

- Přední čelo lavice s ozdobnými prvky (dřevořezby, lištované výplně atd.)

... 17.500 Kč

- Lavice se sedákem

... 18.500 Kč

- Zadní krycí čelo se sedákem

... 19.500 Kč

**Záruka na dodané výrobky a služby 10let.**

*Ing. Tomáš Rosa, Dotek dřeva*

